

## 交通运管

**【概况】** 2020 年，县交通运输局内设办公室、财务室、工程股、规划股、养护股、宣传股、交通执法大队。在职职工 32 人，均为大中专以上学历，中共党员 12 人。

**【农村公路建设】** 截至 2020 年底，在建的 7 座桥梁，已全面完成两座，包括新建上木拉乡穷呷桥、危桥改建项目觉吾乡下桥，其余四座桥梁工程全面完成所有的下部构造，进入吊梁阶段，完成了总工程量的 95%。

**【产业路建设】** 2020 年，两条产业路处在建设之中。藏坝牦牛养殖基地已基本完工；甲洼镇玛吉阿米农庄路基工程全面完成，进入水稳层铺设阶段，已完成产业路建设总工程量的 70%。

**【重点项目建设】** 2020 年，县交通部门进一步完善“十四五交通专项规划”，与州级国土空间规划调研组进行了沟通协调。完成县城 14 条通村通畅“道路恢复”工程量清单、控制价编制和送财政评审工作。完成甲洼路旅融合环线、千户藏寨旅游路、高城镇道路项目、曲登乡产业路（3 条）、奔戈乡格扎村产业路的复核工作，全部进入工程量清单和控制价编制工作，后送财政评审，达到县委、县政府要求的序时进度。

**【交通执法】** 2020 年，县交通执法结合实际，加强辖区打黑除恶工作，交通执法大队在辖区国、省干线沿线开展打黑除恶专项斗争，在重点路段开展打非治违行动；维护道路路产路权，加大道路巡查和隐患排查力度，有序开展道路巡查，发放便民联

系卡，同相关单位加强联系和道路信息共享，加大路政赔偿案件的发现和结案率，全年出动执法车辆 128 台次，出动执法人员 439 人次，巡查里程 6740 公里，处理占用公路及留地，处理道路沿线清障排障 3 起；对辖区道路进行了全面的隐患排查，重点对桥梁、涵洞、依山路段的山体进行查看，保障雨季，汛期道路安全。

**【亮点和特色做法】** 根据理塘县实际情况，按照“先易后难、整乡推进”的原则，把脱贫村和非脱贫村同时推进，切实解决群众出行难问题。

（撰稿：达洼泽仁）

## 公路管理

**【概况】** 理塘公路分局管养国省道 G227 线 K1671+237 ~ K1827+646 长 156.409 公里。G318 线 K3103+834 ~ K3188+990 长 72.591 公里。所辖公路抗灾、防灾、减灾能力差，自然灾害严重而频繁，全年冰冻期长达 6 个月以上。分局现有退休职工 415 人，供养遗属 80 人，在职职工 136 人。分局现有养护管理站 14 个，一个隧道管理站，1 个机驾组。

**【经济指标完成情况】** 2020 年 1-10 月，养护项目支出 71.21 万元，人员支出 2372.84 万元，公用支出 60.07 万元。

**【生产技术指标完成情况】** 2020 年 1-10 月，实际使用路面性指数 PQI90；实际完成出工率 97%，完成出勤率 98%；机械完好率 94%，利用率 66%；路面无坑涵，水沟、涵洞全长无淤、排水畅通；全年整治公路病害，疏通涵洞 358 道，清理水沟 150 余公里；开展新龙县沙堆乡俄巴村至理塘县高城镇新车站大

中修工程，共计 86.987 公里；完成 G227 线公路沿线绿化 1 公里，补植 1 公里；加强宣传报道、职工培训工作，编写简报 170 期，其中公路信息 86 期、法治简报 84 期，“一对一”培训职工 22 人次；房建工程及小修保养工程，G318 线新建大毛垭坝养护住房建设工程已完工，待验收。新建隧道养护住房建设工程已竣工验收。完成 G227 线 K1808+480 新建防撞墙工程；G227 线 193K（K1751+700）涵洞维修工程；G227 线 K1672+650 挡墙维修工程；G227 线理亚路路基缺口修复及涵洞八字墙维修工程已竣工验收。G227 线 K1685+270 抢险救灾共 3 次，共计清理塌方 1300 余方；G227 线 K1754+000 清理泥石流 300 余方；G227 线 K1674+200-600 处河床淤泥清理 10000 余方；G318 线 K3131+010 和 K3149+600 清理泥石流 180 余方。

**【疫情防控工作】** 2020 年，把新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作作为最重要的任务，落实落地排查措施，对外地返岗人员，特别是湖北、武汉、浙江、道孚等高风险地区返岗人员，要求所有在编、返岗人员签订责任书，确保将责任落实到个人。疫情期间，针对职工急需的口罩、日常用药等，分局投入 1.32 万元，用于防疫物资购买，确保满足分局职工需求。成立专门生活物资购买小组，专人负责购买各养护站所需生活用品，统一进行生活物资配送，减少人员聚集。为支援抗疫一线，分局采取网络捐款的形式，将捐款金额通过微信、支付宝转账等方式转交给捐款收集负责人，减少人员之间密切接触的可能性，干部职工共捐款 1.49 万元。

**【精准扶贫工作】** 2020 年，要求干部职工对扶贫攻坚工作的重要性、紧迫性进行再认识，把扶贫攻坚工作作为分局工作的重中之重来抓，结合群众工作，安排专人负责精准扶贫工作。开展进村入户、调查摸底，按照“精准对象、分类施策”的思路，理清工作思路、细化帮扶措施，切实做到精准扶贫。开

展“爱心帮扶”活动，实行定期和不定期看望帮扶对象，在学习和生活及思想和心灵给予一定的关心和帮助。开展共建共创活动，与下木拉乡党委政府不定期举办联席会议和党员联谊活动，党组织之间相互学习、交流，共同商讨建设与发展新课题。加强组织领导，结合工作实际，把开展“党支部共创共建”活动作为落实党的群众路线教育实践活动的重要举措，作为转变工作作风、密切联系群众、服务基层的实际行动来抓，促进分局和下木拉乡党委政府各项工作发展。

**【公路养护】** 4 月 29 日，根据季节安排下达生产任务。5 月 2 日开始，组织干部职工 11 人、装载机 1 台、运料车 1 台、小车 2 辆、挖机 1 台，对所管养路段进行隐患排查。对易发生水毁的路段提前进行加固处理，对所管养路段边坡易发生冲沟、坍塌处进行清理疏通；及时排除路面积水，清理疏通排水沟、边沟、下水道，防止和减少雨水对公路桥涵的破坏；加强沿线安全设施养护，通过巡查、检查，发现公路沿线标志、附属设施有损毁、歪斜、缺失的，立即进行维修、扶正、加固与补设，完善沿线设施。

**【国省干线公路环境专项整治】** 2020 年 5 月起，加强国、省干线公路环境专项整治工作，成立了以局长为组长，副局长、工会主席为副组长的公路环境专项治理领导小组，与各养护管理站站长签订协议，明确职责，落实责任，为此项工作开展提供了组织保障。与县交通局、城建局及各区乡配合，整治非法占用公路和在公路两侧乱倒垃圾等违法行为。推进公路环境综合治理工作，加强绿化工程，在甲洼养护站开展花草种植工作，截至 10 月，种植花草 1 公里，切实将“车在路中行，人在画中游”的理念贯穿落实到养护工作中，加强环境综合治理工作，截至 10 月，分局清捡各类垃圾 268.3 吨。

**【大中修工程】** 2020 年，开展大中修工程建设，

截至 10 月，完成铣刨 3.5 厘米厚沥青砼，累计完成 7.15 万平方米，完成铣刨 4 厘米厚沥青砼，累计完成 7.15 平方米；挖除 17 厘米厚基层铣刨，累计完成 1.18 万平方米，挖除 17 厘米厚底基层，累计完成 1579 平方米；铺设 17 厘米厚基层，累计完成 1.18 万平方米，铺设 17 厘米厚底基层换填，累计完成 1579 平方米。铺设 5 厘米厚中粒式沥青砼下面层 AC-20C，累计完成 4.05 平方米，铺设 4 厘米厚中粒式沥青砼下面层 AC-16C，累计完成 3.05 平方米，铺设 4 厘米厚细粒式改性沥青混凝土上面层 AC-13C，累计完成 5.41 平方米。完成新建挡墙 847.336 立方米，占设计 5912.3 立方米的 14.33%。完成新建浆砌边沟 112.079 立方米；完成砂浆抹面 88.35 平方米；完成边沟清淤 3.7 立方米。完成拌合站建设 1 座，占设计量 1 座的 100%。项目部建设完成 100%。截至 10 月累计完成产值 1205.84 万元，占合同总价 8726.31 万元的 13.82%。

**【迎检段路面整治】** 2020 年，开展 G318 线大河边至理塘县城迎部检路段路面整治工作，K1750+860 至理塘隧道出口处加铺 4 厘米厚 AC-13 沥青路面混凝土 518.5 平方米，修补 5 厘米厚下面层 518.5 平方米，透层油 564.25 平方米，粘层油 564.25 平方米；G318 线 K1750+921 至理塘隧道出口处 C15 贫混凝土换填 265.896 平方米，透层油 1488 平方米，加铺 4 厘米厚 AC-13 沥青路面混凝土 1488 平方米，K1748+663 至理塘隧道进出口处加铺 4 厘米厚 AC-13 沥青路面混凝土 1433 平方米，C15 贫混凝土换填 345.384 平方米，透层油 1433 平方米；G318 线 K3100+900 至 G318 线 K3105+136.9 加铺 3 厘米厚 AC-13 沥青路面混凝土 3.6 万平方米，共计使用资金 219.2 万元。大河边至理塘县城贴缝 1480 米，挖补修复 90.2 平方米，标线 1078.5 平方米。

**【安全生产】** 2020 年，落实安全生产责任制，与

各养护管理站签订《安全生产责任书》，将各站站长确定为本站安全生产第一责任人，将安全生产纳入考核内容，与养路生产同布置、同落实、同检查、同考核，安排人员进行安全隐患排查工作，对辖线内的路基、路面、桥、涵及防护设施进行拉网式检查，对路基缺口、沉陷、急弯、陡坡、危桥涵、险路、冰雪易上路地段采取堆石、红油漆划标志线、设置警示标志牌等办法限速、限载，提醒驾驶员谨慎驾驶。全年排查出安全隐患 65 处，地质灾害 6 处，日常监测 6 处，处置 58 处；安装更换波形护栏共 260 米；新增修复安全标志标牌 33 个，拆除废旧标识标牌 15 个；清扫路面飞石 178 公里；修补路面坑洞 525 平方米；处置打冰防滑 13 次，出动人员 41 人次，铺撒防滑砂 92 立方米；修补桥梁伸缩缝 43 米；修补路面裂缝 48.5 公里；清理边沟 420 ；清理水沟 150 余公里；清理涵洞 358 道；学习安全法律法规及相关文件 34 次，向一线工人宣传安全知识 17 次。

（撰稿：王论武）

## 电力

**【概况】** 国网四川甘孜州电力有限责任公司理塘县供电公司成立于 2017 年 7 月（前身为国网四川理塘县供电有限责任公司），是国网四川甘孜州电力有限责任公司下属分公司。公司内设综合管理部、党建部、安全监察质量部 3 个职能部门，设运维检修部、营销部和水电运检中心 3 个业务支撑机构。公司有职工 126 人，其中助理工程师 21 人，助理会计师 4 人，技师 2 人，高级工 25 人，中级工 56 人，初级工 21 人；大学本科学历 5 人，大学专科学历 82 人。

**【安全生产工作】** 3 月初，公司召开安全生产领